

観測井（栗崎公園内） 水質調査結果 単位（mg/L）

年度	調査年月日	ふっ素	ベンゼン
R2	R2.5.25	11	<0.001
	R2.8.25	21	
	R2.11.25	12	<0.001
	R3.2.15	14	
R3	R3.6.8	11	<0.001
	R3.8.6	10	
	R3.11.19	11	<0.001
	R4.2.21	11	
R4	R4.5.25	8.7	<0.001
	R4.8.18	7.0	
	R4.11.21	8.4	<0.001
	R5.2.27	11	
R5	R5.5.25	9.7	<0.001
	R5.8.21	9.9	
	R5.12.21	12	<0.001
	R6.2.21	12	
R6	R6.5.22	8.8	<0.001
	R6.8.22	8.0	
	R6.11.20	9.8	<0.001
	R7.2.12	10	
環境基準		0.8以下	0.01以下

雨水排水路 水質調査結果

単位 (mg/L)

年度	調査年月日	ふっ素	ベンゼン
R2	R2.5.25	2.4	<0.001
	R2.8.25	3.4	
	R2.11.25	1.7	<0.001
	R3.2.15	0.19	
R3	R3.6.8	1.5	<0.001
	R3.8.6	1.3	
	R3.11.19	1.4	<0.001
	R4.2.21	1.0	
R4	R4.5.25	0.81	<0.001
	R4.8.18	0.25	
	R4.11.21	0.79	<0.001
	R5.2.27	1.2	
R5	R5.5.25	1.3	<0.001
	R5.8.21	1.4	
	R5.11.21	1.5	<0.001
	R6.2.21	1.7	
R6	R6.5.22	1.4	<0.001
	R6.8.22	1.8	
	R6.11.20	1.0	<0.001
	R7.2.12	1.5	
環境基準		0.8以下	0.01以下

養老川（楓橋） 水質調査結果

単位（mg/L）

年度	調査年月日	ふっ素	ベンゼン
R2	R2.5.25	0.08	<0.001
	R2.8.25	0.09	
	R2.11.25	0.08	<0.001
	R3.2.15	0.09	
R3	R3.6.8	0.10	<0.001
	R3.8.6	0.11	
	R3.11.19	0.18	<0.001
	R4.2.21	0.08	
R4	R4.5.25	<0.08	<0.001
	R4.8.18	<0.08	
	R4.11.21	0.09	<0.001
	R5.2.27	0.09	
R5	R5.5.25	0.08	<0.001
	R5.8.21	0.11	
	R5.11.21	0.13	<0.001
	R6.2.21	0.11	
R6	R6.5.22	0.09	<0.001
	R6.8.22	0.14	
	R6.11.20	0.11	<0.001
	R7.2.12	0.13	
環境基準		0.8以下	0.01以下