

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 4 年 4 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 2 3 5 t   |                       |
|             | 不燃物 | 1 8 1 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 4 年 4 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R4.4.28 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R4.4.28 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R4.4.28 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R4.4.28 | 異常なし |    |

| 令和 4 年 4 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R4.4.28 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R4.4.28 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R4.4.25 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R4.4.25 | 異常なし   |    |

| 令和 4 年 4 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R4.4.28 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R4.4.28 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R4.4.25 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R4.4.25 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 4 年 5 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 2 9 5 t   |                       |
|             | 不燃物 | 4 1 1 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 4 年 5 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R4.5.27 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R4.5.27 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R4.5.27 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R4.5.27 | 異常なし |    |

| 令和 4 年 5 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R4.5.27 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R4.5.27 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R4.5.26 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R4.5.26 | 異常なし   |    |

| 令和 4 年 5 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R4.5.27 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R4.5.27 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R4.5.30 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R4.5.30 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和４年６月分 |     | B２地区に埋立 | 備考                    |
|---------|-----|---------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績 | 焼却灰 | ２１７ｔ    |                       |
|         | 不燃物 | １７５ｔ    | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和４年６月分    |         | A地区  | 備考 |
|------------|---------|------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検      | R4.6.30 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検     | R4.6.30 | 異常なし |    |
| 調整池の点検     |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.6.23 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.6.23 | 異常なし |    |

| 令和４年６月分    |         | B１地区 | 備考 |
|------------|---------|------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検      | R4.6.30 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検     | R4.6.30 | 異常なし |    |
| 調整池の点検     |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.6.27 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.6.27 | 異常なし |    |

| 令和４年６月分    |         | B２地区 | 備考 |
|------------|---------|------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検      | R4.6.30 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検     | R4.6.30 | 異常なし |    |
| 調整池の点検     |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.6.27 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.6.27 | 異常なし |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和４年７月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|---------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績 | 焼却灰 | 2 5 1 t   |                       |
|         | 不燃物 | 1 7 5 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和４年７月分    |         | A 地区 | 備考 |
|------------|---------|------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検      | R4.7.29 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検     | R4.7.29 | 異常なし |    |
| 調整池の点検     |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.7.29 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.7.29 | 異常なし |    |

| 令和４年７月分    |         | B 1 地区 | 備考 |
|------------|---------|--------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検      | R4.7.29 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検     | R4.7.29 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検     |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.7.28 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.7.28 | 異常なし   |    |

| 令和４年７月分    |         | B 2 地区 | 備考 |
|------------|---------|--------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検      | R4.7.29 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検     | R4.7.29 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検     |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.7.28 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.7.28 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和４年８月分 |     | B２地区に埋立 | 備考                    |
|---------|-----|---------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績 | 焼却灰 | ２７６ｔ    |                       |
|         | 不燃物 | １７７ｔ    | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和４年８月分    |         | A地区  | 備考 |
|------------|---------|------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検      | R4.8.31 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検     | R4.8.31 | 異常なし |    |
| 調整池の点検     |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.8.25 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.8.25 | 異常なし |    |

| 令和４年８月分    |         | B１地区 | 備考 |
|------------|---------|------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検      | R4.8.31 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検     | R4.8.31 | 異常なし |    |
| 調整池の点検     |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.8.29 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.8.29 | 異常なし |    |

| 令和４年８月分    |         | B２地区 | 備考 |
|------------|---------|------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検      | R4.8.31 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検     | R4.8.31 | 異常なし |    |
| 調整池の点検     |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.8.29 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.8.29 | 異常なし |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和４年９月分 |     | B２地区に埋立 | 備考                    |
|---------|-----|---------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績 | 焼却灰 | ２５９ｔ    |                       |
|         | 不燃物 | １２１ｔ    | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和４年９月分    |         | A地区  | 備考 |
|------------|---------|------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検      | R4.9.30 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検     | R4.9.30 | 異常なし |    |
| 調整池の点検     |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.9.29 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.9.29 | 異常なし |    |

| 令和４年９月分    |         | B１地区 | 備考 |
|------------|---------|------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検      | R4.9.30 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検     | R4.9.30 | 異常なし |    |
| 調整池の点検     |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.9.29 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.9.29 | 異常なし |    |

| 令和４年９月分    |         | B２地区 | 備考 |
|------------|---------|------|----|
| 点検種類       | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検      | R4.9.30 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検     | R4.9.30 | 異常なし |    |
| 調整池の点検     |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検 | R4.9.29 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検  | R4.9.29 | 異常なし |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 4 年 10 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|--------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績      | 焼却灰 | 1 9 2 t   |                       |
|              | 不燃物 | 1 8 5 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 4 年 10 月分 |          | A 地区 | 備考 |
|--------------|----------|------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果   |    |
| 擁壁の点検        | R4.10.31 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検       | R4.10.31 | 異常なし |    |
| 調整池の点検       |          |      |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R4.10.27 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検    | R4.10.27 | 異常なし |    |

| 令和 4 年 10 月分 |          | B 1 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R4.10.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R4.10.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R4.10.31 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R4.10.31 | 異常なし   |    |

| 令和 4 年 10 月分 |          | B 2 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R4.10.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R4.10.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R4.10.31 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R4.10.31 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 4 年 11 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|--------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績      | 焼却灰 | 2 5 6 t   |                       |
|              | 不燃物 | 1 8 2 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 4 年 11 月分 |          | A 地区 | 備考 |
|--------------|----------|------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果   |    |
| 擁壁の点検        | R4.11.30 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検       | R4.11.30 | 異常なし |    |
| 調整池の点検       |          |      |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R4.11.25 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検    | R4.11.25 | 異常なし |    |

| 令和 4 年 11 月分 |          | B 1 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R4.11.30 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R4.11.30 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R4.11.28 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R4.11.28 | 異常なし   |    |

| 令和 4 年 11 月分 |          | B 2 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R4.11.30 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R4.11.30 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R4.11.28 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R4.11.28 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 4 年 12 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|--------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績      | 焼却灰 | 2 6 0 t   |                       |
|              | 不燃物 | 2 3 2 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 4 年 12 月分 |          | A 地区 | 備考 |
|--------------|----------|------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果   |    |
| 擁壁の点検        | R4.12.28 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検       | R4.12.28 | 異常なし |    |
| 調整池の点検       |          |      |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R4.12.26 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検    | R4.12.26 | 異常なし |    |

| 令和 4 年 12 月分 |          | B 1 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R4.12.28 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R4.12.28 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R4.12.26 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R4.12.26 | 異常なし   |    |

| 令和 4 年 12 月分 |          | B 2 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R4.12.28 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R4.12.28 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R4.12.26 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R4.12.26 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 1 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 1 3 5 t   |                       |
|             | 不燃物 | 1 7 3 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 1 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R5.1.31 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R5.1.31 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.1.26 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.1.26 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 1 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.1.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.1.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.1.30 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.1.30 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 1 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.1.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.1.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.1.30 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.1.30 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 2 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 1 6 2 t   |                       |
|             | 不燃物 | 1 9 6 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 2 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R5.2.28 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R5.2.28 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.2.24 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.2.24 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 2 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.2.28 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.2.28 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.2.27 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.2.27 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 2 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.2.28 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.2.28 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.2.27 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.2.27 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 3 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 2 6 9 t   |                       |
|             | 不燃物 | 1 6 5 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 3 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R5.3.31 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R5.3.31 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.3.30 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.3.30 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 3 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.3.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.3.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.3.27 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.3.27 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 3 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.3.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.3.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.3.27 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.3.27 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 4 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 2 6 5 t   |                       |
|             | 不燃物 | 2 0 0 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 4 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R5.4.28 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R5.4.28 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.4.27 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.4.27 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 4 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.4.28 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.4.28 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.4.27 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.4.27 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 4 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.4.28 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.4.28 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.4.24 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.4.24 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 5 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 2 7 6 t   |                       |
|             | 不燃物 | 1 6 6 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 5 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R5.5.31 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R5.5.31 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.5.25 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.5.25 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 5 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.5.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.5.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.5.25 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.5.25 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 5 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.5.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.5.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.5.25 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.5.25 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 6 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 4 5 7 t   |                       |
|             | 不燃物 | 1 6 5 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 6 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R5.6.30 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R5.6.30 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.6.29 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.6.29 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 6 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.6.30 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.6.30 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.6.26 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.6.26 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 6 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.6.30 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.6.30 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.6.26 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.6.26 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 7 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 1 6 6 t   |                       |
|             | 不燃物 | 1 4 5 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 7 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R5.7.31 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R5.7.31 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.7.27 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.7.27 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 7 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.7.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.7.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.7.27 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.7.27 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 7 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.7.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.7.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.7.27 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.7.27 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 8 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 1 9 4 t   |                       |
|             | 不燃物 | 1 6 6 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 8 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R5.8.31 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R5.8.31 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.8.24 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.8.24 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 8 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.8.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.8.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.8.28 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.8.28 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 8 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.8.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.8.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.8.31 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.8.31 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 9 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 1 8 2 t   |                       |
|             | 不燃物 | 1 5 1 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 9 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R5.9.29 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R5.9.29 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.9.28 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.9.28 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 9 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.9.29 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.9.29 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.9.28 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.9.28 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 9 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R5.9.29 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R5.9.29 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R5.9.28 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R5.9.28 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 10 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|--------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績      | 焼却灰 | 2 0 8 t   |                       |
|              | 不燃物 | 1 7 2 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 10 月分 |          | A 地区 | 備考 |
|--------------|----------|------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果   |    |
| 擁壁の点検        | R5.10.31 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検       | R5.10.31 | 異常なし |    |
| 調整池の点検       |          |      |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R5.10.27 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検    | R5.10.27 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 10 月分 |          | B 1 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R5.10.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R5.10.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R5.10.26 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R5.10.26 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 10 月分 |          | B 2 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R5.10.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R5.10.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R5.10.30 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R5.10.30 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 11 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|--------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績      | 焼却灰 | 1 8 4 t   |                       |
|              | 不燃物 | 1 7 3 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 11 月分 |          | A 地区 | 備考 |
|--------------|----------|------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果   |    |
| 擁壁の点検        | R5.11.30 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検       | R5.11.30 | 異常なし |    |
| 調整池の点検       |          |      |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R5.11.24 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検    | R5.11.24 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 11 月分 |          | B 1 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R5.11.30 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R5.11.30 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R5.11.27 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R5.11.27 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 11 月分 |          | B 2 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R5.11.30 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R5.11.30 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R5.11.30 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R5.11.30 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 5 年 12 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|--------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績      | 焼却灰 | 3 1 8 t   |                       |
|              | 不燃物 | 2 5 2 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 5 年 12 月分 |          | A 地区 | 備考 |
|--------------|----------|------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果   |    |
| 擁壁の点検        | R5.12.28 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検       | R5.12.28 | 異常なし |    |
| 調整池の点検       |          |      |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R5.12.28 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検    | R5.12.28 | 異常なし |    |

| 令和 5 年 12 月分 |          | B 1 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R5.12.28 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R5.12.28 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R5.12.28 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R5.12.28 | 異常なし   |    |

| 令和 5 年 12 月分 |          | B 2 地区 | 備考 |
|--------------|----------|--------|----|
| 点検種類         | 点検年月日    | 結果     |    |
| 擁壁の点検        | R5.12.28 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検       | R5.12.28 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検       |          |        |    |
| 浸出液処理設備の点検   | R5.12.25 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検    | R5.12.25 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 6 年 1 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 1 7 2 t   |                       |
|             | 不燃物 | 2 3 5 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 6 年 1 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R6.1.31 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R6.1.31 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R6.1.25 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R6.1.25 | 異常なし |    |

| 令和 6 年 1 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R6.1.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R6.1.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R6.1.29 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R6.1.29 | 異常なし   |    |

| 令和 6 年 1 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R6.1.31 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R6.1.31 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R6.1.29 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R6.1.29 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 6 年 2 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 2 3 3 t   |                       |
|             | 不燃物 | 1 6 4 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 6 年 2 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R6.2.29 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R6.2.29 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R6.2.29 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R6.2.29 | 異常なし |    |

| 令和 6 年 2 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R6.2.29 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R6.2.29 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R6.2.26 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R6.2.26 | 異常なし   |    |

| 令和 6 年 2 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R6.2.29 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R6.2.29 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R6.2.29 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R6.2.29 | 異常なし   |    |

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

| 令和 6 年 3 月分 |     | B 2 地区に埋立 | 備考                    |
|-------------|-----|-----------|-----------------------|
| 廃棄物搬入実績     | 焼却灰 | 1 8 9 t   |                       |
|             | 不燃物 | 1 7 2 t   | (不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等) |

| 令和 6 年 3 月分 |         | A 地区 | 備考 |
|-------------|---------|------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果   |    |
| 擁壁の点検       | R6.3.29 | 異常なし |    |
| 遮水工の点検      | R6.3.29 | 異常なし |    |
| 調整池の点検      |         |      |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R6.3.28 | 異常なし |    |
| 導水管と配管の点検   | R6.3.28 | 異常なし |    |

| 令和 6 年 3 月分 |         | B 1 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R6.3.29 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R6.3.29 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R6.3.28 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R6.3.28 | 異常なし   |    |

| 令和 6 年 3 月分 |         | B 2 地区 | 備考 |
|-------------|---------|--------|----|
| 点検種類        | 点検年月日   | 結果     |    |
| 擁壁の点検       | R6.3.29 | 異常なし   |    |
| 遮水工の点検      | R6.3.29 | 異常なし   |    |
| 調整池の点検      |         |        |    |
| 浸出液処理設備の点検  | R6.3.28 | 異常なし   |    |
| 導水管と配管の点検   | R6.3.28 | 異常なし   |    |