

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 2 年 4 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	4 0 7 t	
	不燃物	3 7 4 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 2 年 4 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.4.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.4.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.4.30	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.4.30	異常なし	

令和 2 年 4 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.4.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.4.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.4.30	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.4.30	異常なし	

令和 2 年 4 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.4.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.4.30	異常あり	令和元年 10 月 25 日の大雨により、不織布（遮水シートを保護する物）が剥がれている（1 箇所） ※ 遮水シートは破損なし。
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.4.30	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.4.30	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 2 年 5 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	3 5 5 t	
	不燃物	3 8 4 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 2 年 5 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.5.29	異常なし	
遮水工の点検	R2.5.29	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.5.29	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.5.29	異常なし	

令和 2 年 5 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.5.29	異常なし	
遮水工の点検	R2.5.29	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.5.29	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.5.29	異常なし	

令和 2 年 5 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.5.29	異常なし	
遮水工の点検	R2.5.29	異常あり	令和元年 10 月 25 日の大雨により、 不織布（遮水シートを保護する物）が 剥がれている（1 箇所） ※ 遮水シートは破損なし。
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.5.29	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.5.29	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 2 年 6 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	1 9 4 t	
	不燃物	5 4 7 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 2 年 6 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.6.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.6.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.6.30	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.6.30	異常なし	

令和 2 年 6 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.6.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.6.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.6.30	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.6.30	異常なし	

令和 2 年 6 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.6.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.6.30	異常あり	令和元年 10 月 25 日の大雨により、 不織布（遮水シートを保護する物）が 剥がれている（1 箇所） ※ 遮水シートは破損なし。
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.6.30	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.6.30	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 2 年 7 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 0 6 t	
	不燃物	1, 2 6 2 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 2 年 7 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.7.31	異常なし	
遮土工の点検	R2.7.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.7.31	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.7.31	異常なし	

令和 2 年 7 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.7.31	異常なし	
遮土工の点検	R2.7.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.7.31	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.7.31	異常なし	

令和 2 年 7 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.7.31	異常なし	
遮土工の点検	R2.7.31	異常あり	令和元年 10 月 25 日の大雨により、 不織布（遮水シートを保護する物）が 剥がれている（1 箇所） ※ 遮水シートは破損なし。
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.7.31	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.7.31	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 2 年 8 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 8 6 t	
	不燃物	1 , 0 6 0 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 2 年 8 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.8.31	異常なし	
遮水工の点検	R2.8.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.8.27	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.8.27	異常なし	

令和 2 年 8 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.8.31	異常なし	
遮水工の点検	R2.8.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.8.27	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.8.27	異常なし	

令和 2 年 8 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.8.31	異常なし	
遮水工の点検	R2.8.31	異常あり	令和元年 10 月 25 日の大雨により、 不織布（遮水シートを保護する物）が 剥がれている（1 箇所） ※ 遮水シートは破損なし。
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.8.27	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.8.27	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 2 年 9 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	1 9 8 t	
	不燃物	5 4 9 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 2 年 9 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.9.29	異常なし	
遮水工の点検	R2.9.29	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.9.24	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.9.24	異常なし	

令和 2 年 9 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.9.29	異常なし	
遮水工の点検	R2.9.29	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.9.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.9.28	異常なし	

令和 2 年 9 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.9.29	異常なし	
遮水工の点検	R2.9.29	異常あり	令和元年 10 月 25 日の大雨により、不織布（遮水シートを保護する物）が剥がれている（1 箇所） ※ 遮水シートは破損なし。
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.9.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.9.28	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 2 年 10 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 9 8 t	
	不燃物	4 9 7 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 2 年 10 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.10.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.10.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.10.29	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.10.29	異常なし	

令和 2 年 10 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.10.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.10.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.10.26	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.10.26	異常なし	

令和 2 年 10 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.10.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.10.30	異常あり	令和元年 10 月 25 日の大雨により、 不織布（遮水シートを保護する物）が 剥がれている（1 箇所） ※ 遮水シートは破損なし。
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.10.29	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.10.29	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 2 年 11 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	3 2 1 t	
	不燃物	6 0 0 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 2 年 11 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.11.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.11.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.11.26	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.11.26	異常なし	

令和 2 年 11 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.11.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.11.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.11.26	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.11.26	異常なし	

令和 2 年 11 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.11.30	異常なし	
遮水工の点検	R2.11.30	異常あり	令和元年 10 月 25 日の大雨により、 不織布（遮水シートを保護する物）が 剥がれている（1 箇所） ※ 遮水シートは破損なし。
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.11.30	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.11.30	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 2 年 12 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 3 3 t	
	不燃物	3 0 2 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 2 年 12 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.12.28	異常なし	
遮水工の点検	R2.12.28	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.12.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.12.28	異常なし	

令和 2 年 12 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.12.28	異常なし	
遮水工の点検	R2.12.28	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.12.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.12.28	異常なし	

令和 2 年 12 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R2.12.28	異常なし	
遮水工の点検	R2.12.28	異常あり	令和元年 10 月 25 日の大雨により、 不織布（遮水シートを保護する物）が 剥がれている（1 箇所） ※ 遮水シートは破損なし。
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R2.12.24	異常なし	
導水管と配管の点検	R2.12.24	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 1 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 3 6 t	
	不燃物	2 3 7 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 1 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.1.28	異常なし	
遮水工の点検	R3.1.28	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.1.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.1.28	異常なし	

令和 3 年 1 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.1.28	異常なし	
遮水工の点検	R3.1.28	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.1.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.1.28	異常なし	

令和 3 年 1 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.1.28	異常なし	
遮水工の点検	R3.1.28	異常あり	令和元年 10 月 25 日の大雨により、 不織布（遮水シートを保護する物）が 剥がれている（1 箇所） ※ 遮水シートは破損なし。
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.1.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.1.28	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 2 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	1 9 9 t	
	不燃物	3 4 2 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 2 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.2.26	異常なし	
遮水工の点検	R3.2.26	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.2.25	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.2.25	異常なし	

令和 3 年 2 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.2.26	異常なし	
遮水工の点検	R3.2.26	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.2.25	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.2.25	異常なし	

令和 3 年 2 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.2.26	異常なし	
遮水工の点検	R3.2.26	異常あり	令和元年 10 月 25 日の大雨により、 不織布（遮水シートを保護する物）が 剥がれている（1 箇所） ※ 遮水シートは破損なし。
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.2.25	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.2.25	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 3 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 0 8 t	
	不燃物	2 9 1 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 3 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.3.31	異常なし	
遮水工の点検	R3.3.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.3.25	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.3.25	異常なし	

令和 3 年 3 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.3.31	異常なし	
遮水工の点検	R3.3.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.3.25	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.3.25	異常なし	

令和 3 年 3 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.3.31	異常なし	
遮水工の点検	R3.3.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.3.25	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.3.25	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 4 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	3 2 8 t	
	不燃物	2 0 8 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 4 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.4.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.4.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.4.30	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.4.30	異常なし	

令和 3 年 4 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.4.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.4.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.4.26	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.4.26	異常なし	

令和 3 年 4 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.4.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.4.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.4.26	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.4.26	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 5 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 2 5 t	
	不燃物	1 8 0 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 5 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.5.31	異常なし	
遮水工の点検	R3.5.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.5.27	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.5.27	異常なし	

令和 3 年 5 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.5.31	異常なし	
遮水工の点検	R3.5.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.5.27	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.5.27	異常なし	

令和 3 年 5 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.5.31	異常なし	
遮水工の点検	R3.5.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.5.27	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.5.27	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 6 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 8 1 t	
	不燃物	2 0 7 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 6 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.6.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.6.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.6.24	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.6.24	異常なし	

令和 3 年 6 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.6.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.6.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.6.24	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.6.24	異常なし	

令和 3 年 6 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.6.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.6.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.6.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.6.28	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 7 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	1 6 0 t	
	不燃物	1 7 9 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 7 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.7.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.7.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.7.29	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.7.29	異常なし	

令和 3 年 7 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.7.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.7.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.7.26	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.7.26	異常なし	

令和 3 年 7 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.7.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.7.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.7.29	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.7.29	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 8 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 8 2 t	
	不燃物	1 7 4 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 8 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.8.31	異常なし	
遮水工の点検	R3.8.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.8.26	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.8.26	異常なし	

令和 3 年 8 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.8.31	異常なし	
遮水工の点検	R3.8.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.8.26	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.8.26	異常なし	

令和 3 年 8 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.8.31	異常なし	
遮水工の点検	R3.8.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.8.30	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.8.30	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 9 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 9 3 t	
	不燃物	1 4 0 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 9 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.9.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.9.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.9.30	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.9.30	異常なし	

令和 3 年 9 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.9.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.9.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.9.30	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.9.30	異常なし	

令和 3 年 9 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.9.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.9.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.9.27	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.9.27	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 10 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 0 0 t	
	不燃物	1 6 0 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 10 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.10.29	異常なし	
遮水工の点検	R3.10.29	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.10.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.10.28	異常なし	

令和 3 年 10 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.10.29	異常なし	
遮水工の点検	R3.10.29	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.10.25	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.10.25	異常なし	

令和 3 年 10 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.10.29	異常なし	
遮水工の点検	R3.10.29	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.10.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.10.28	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 11 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 5 1 t	
	不燃物	2 5 5 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 11 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.11.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.11.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.11.22	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.11.22	異常なし	

令和 3 年 11 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.11.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.11.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.11.29	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.11.29	異常なし	

令和 3 年 11 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.11.30	異常なし	
遮水工の点検	R3.11.30	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.11.29	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.11.29	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 3 年 12 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 5 2 t	
	不燃物	3 4 7 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 3 年 12 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.12.28	異常なし	
遮水工の点検	R3.12.28	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.12.27	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.12.27	異常なし	

令和 3 年 12 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.12.28	異常なし	
遮水工の点検	R3.12.28	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.12.27	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.12.27	異常なし	

令和 3 年 12 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R3.12.28	異常なし	
遮水工の点検	R3.12.28	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R3.12.27	異常なし	
導水管と配管の点検	R3.12.27	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 4 年 1 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	1 9 3 t	
	不燃物	2 0 7 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 4 年 1 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R4.1.31	異常なし	
遮水工の点検	R4.1.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R4.1.27	異常なし	
導水管と配管の点検	R4.1.27	異常なし	

令和 4 年 1 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R4.1.31	異常なし	
遮水工の点検	R4.1.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R4.1.31	異常なし	
導水管と配管の点検	R4.1.31	異常なし	

令和 4 年 1 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R4.1.31	異常なし	
遮水工の点検	R4.1.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R4.1.31	異常なし	
導水管と配管の点検	R4.1.31	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 4 年 2 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	2 0 2 t	
	不燃物	1 4 3 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 4 年 2 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R4.2.28	異常なし	
遮水工の点検	R4.2.28	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R4.2.25	異常なし	
導水管と配管の点検	R4.2.25	異常なし	

令和 4 年 2 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R4.2.28	異常なし	
遮水工の点検	R4.2.28	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R4.2.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R4.2.28	異常なし	

令和 4 年 2 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R4.2.28	異常なし	
遮水工の点検	R4.2.28	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R4.2.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R4.2.28	異常なし	

平蔵一般廃棄物最終処分場施設点検結果

令和 4 年 3 月分		B 2 地区に埋立	備考
廃棄物搬入実績	焼却灰	1 3 3 t	
	不燃物	2 4 3 t	(不燃物はコンクリがら、ガラス、陶磁器等)

令和 4 年 3 月分		A 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R4.3.31	異常なし	
遮水工の点検	R4.3.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R4.3.24	異常なし	
導水管と配管の点検	R4.3.24	異常なし	

令和 4 年 3 月分		B 1 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R4.3.31	異常なし	
遮水工の点検	R4.3.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R4.3.28	異常なし	
導水管と配管の点検	R4.3.28	異常なし	

令和 4 年 3 月分		B 2 地区	備考
点検種類	点検年月日	結果	
擁壁の点検	R4.3.31	異常なし	
遮水工の点検	R4.3.31	異常なし	
調整池の点検			
浸出液処理設備の点検	R4.3.31	異常なし	
導水管と配管の点検	R4.3.31	異常なし	