

令和6年度 市原市水道事業における水道水の放射性物質測定結果

(単位:ベクレル/kg)

採水地点	測定核種	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新井浄水場原水 (表流水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)		
新井浄水場浄水 (表流水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
三和浄水場浄水 (表流水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.7)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)		
潤井戸浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
分目浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)		
光風台浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.8)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
大蔵浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
鶴舞浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.4)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.6)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
米原浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)	
平蔵浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.6)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)	
東部第2浄水場処理水※1 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.8)							
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)							
国本浄水場原水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.6)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
国本浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.7)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)
朝生原浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
万田野浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
月出浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)
石塚浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.5)

注1:()内の数値は、検出下限値を示しています。検出下限値は測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても検体ごとに変動します。測定値が検出下限値未満の場合を「不検出」としました。

注2:平成24年4月1日より「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」(平成24年3月5日付け健水発0305第2号厚生労働省健康局水道課長通知)に基づき放射性セシウム(セシウム134及び137) を測定対象核種とします。

※1 令和6年9月に新井浄水場水系に統合され、東部第2浄水場は運転休止になったため測定を行っていません。

採水地点	物質\採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新井浄水場原水 （表流水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）		
新井浄水場浄水 （表流水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 （0.7）			不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.7）		
三和浄水場浄水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.6）			不検出 （0.7）		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）		
潤井戸浄水場処理水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）		
分目浄水場処理水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.6）			不検出 （0.7）		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）		
光風台浄水場処理水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.7）			不検出 （0.8）		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 （0.7）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）		
大蔵浄水場浄水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 （0.8）			不検出 （0.6）			不検出 （0.9）			不検出 （0.7）	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）	
内田浄水場原水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 （0.7）			不検出 （0.8）			※			※	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 （0.9）			不検出 （0.9）							
内田浄水場浄水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 （0.9）			不検出 （0.7）			※			※	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 （0.9）			不検出 （0.9）							
鶴舞浄水場浄水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.8）			不検出 （0.9）	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 （0.7）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）	
米原浄水場浄水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.6）	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）	
平蔵浄水場浄水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.9）	
東部第2 浄水場処理水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.7）			不検出 （0.6）
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）
国本浄水場原水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)									不検出 （0.8）			不検出 （0.9）
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)									不検出 （0.9）			不検出 （0.9）
国本浄水場浄水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 （0.9）			不検出 （0.6）			不検出 （0.8）			不検出 （0.7）
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）
朝生原浄水場浄水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.8）
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.7）
万田野浄水場浄水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.6）
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）
月出浄水場浄水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 （0.7）			不検出 （0.8）			不検出 （0.7）			不検出 （0.8）
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）
石塚浄水場浄水 （地下水系）	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 （0.7）			不検出 （0.8）			不検出 （0.9）			不検出 （0.7）
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 （0.7）			不検出 （0.9）			不検出 （0.8）			不検出 （0.9）

※ （ ）内の数値は、検出下限値を示しています。検出下限値は測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても検体ごとに変動します。測定値が検出下限値未満の場合を「不検出」としました。

※ 平成24年4月1日より「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」（平成24年3月5日健水発0305第2号厚生労働省健康局水道課長通知）に基づき放射性セシウム（セシウム134及び137）を対象項目とします。

※ 内田浄水場は8月末で廃止されました。地下水系浄水場の原水の測定は以降国本で実施となります。

採水地点	物質\採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新井浄水場原水 (表流水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.8)		
新井浄水場浄水 (表流水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)		
三和浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)		
潤井戸浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.6)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.6)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
分目浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	※3			※3			不検出 (0.8)			不検出 (0.5)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	※3			※3			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)		
光風台浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.6)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)		
大蔵浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
内田浄水場原水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.6)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
内田浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)	
鶴舞浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
米原浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)	
平蔵浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.5)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
東部第2浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)
国本浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)
朝生原浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)
万田野浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
月出浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.7)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
石塚浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.6)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.5)

※ () 内の数値は、検出下限値を示しています。検出下限値は測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても検体ごとに変動します。測定値が検出下限値未満の場合を「不検出」としました。

※ 平成24年4月1日より「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」（平成24年3月5日健水発0305第2号厚生労働省健康局水道課長通知）に基づき放射性セシウム（セシウム134及び137）を対象項目とします。

※3 分目浄水場の送水ポンプ不具合により、一時的に休止中のため測定なし

令和3年度 市原市水道事業における水道水の放射性物質測定結果

単位：ベクレル/kg

採水地点	物質\採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新井浄水場原水 (表流水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)		
新井浄水場浄水 (表流水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.6)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)		
三和浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)		
潤井戸浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.6)			不検出 (0.7)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
分目浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)					
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)					
光風台浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)		
戸田浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.7)							
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.8)							
大蔵浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
内田浄水場原水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.6)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
内田浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.8)	
鶴舞浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.6)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
米原浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)	
平蔵浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.6)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
東部第2浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.5)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
国本浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
朝生原浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)
万田野浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
月出浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
石塚浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)

※ () 内の数値は、検出下限値を示しています。検出下限値は測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても検体ごとに変動します。測定値が検出下限値未満の場合を「不検出」としました。

※ 平成24年4月1日より「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」（平成24年3月5日健水発0305第2号厚生労働省健康局水道課長通知）に基づき放射性セシウム（セシウム134及び137）を対象項目とします。

令和2年度 市原市水道事業における水道水の放射性物質測定結果

単位：ベクレル/kg

採水地点	物質\採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新井浄水場原水 (表流水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.8)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
新井浄水場浄水 (表流水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
三和浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.5)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)		
潤井戸浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
分目浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)		
光風台浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)				不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)				不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)		
戸田浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)	
大蔵浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.6)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)	
内田浄水場原水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
内田浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)	
鶴舞浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.6)			不検出 (0.6)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
米原浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.6)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
平蔵浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)	
東部第2浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.5)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
国本浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)
朝生原浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
万田野浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)
月出浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)
石塚浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.6)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)

※ () 内の数値は、検出下限値を示しています。検出下限値は測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても検体ごとに変動します。測定値が検出下限値未満の場合を「不検出」としました。

※ 平成24年4月1日より「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」（平成24年3月5日健水発0305第2号厚生労働省健康局水道課長通知）に基づき放射性セシウム（セシウム134及び137）を対象項目とします。

令和元年度 市都市水道事業における水道水の放射性物質測定結果

単位：ベクレル/kg

採水地点	物質\採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
新井浄水場原水 (表流水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
新井浄水場浄水 (表流水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)		
三和浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.5)			不検出 (0.7)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)		
潤井戸浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
分目浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.7)			不検出 (0.5)			不検出 (0.7)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
光風台浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)	不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)		
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)	不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)		
戸田浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)	
大蔵浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)	
内田浄水場原水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
内田浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
鶴舞浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
米原浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
平蔵浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)		不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.6)			不検出 (0.6)	
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)		不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)	
東部第2浄水場処理水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)
国本浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)
朝生原浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.6)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)
万田野浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)
月出浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)
石塚浄水場浄水 (地下水系)	放射性セシウム(¹³⁴ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.9)			不検出 (0.6)
	放射性セシウム(¹³⁷ Cs)			不検出 (0.9)			不検出 (0.8)			不検出 (0.7)			不検出 (0.8)

※ () 内の数値は、検出下限値を示しています。検出下限値は測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても検体ごとに変動します。測定値が検出下限値未満の場合を「不検出」としました。

※ 平成24年4月1日より「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」（平成24年3月5日健水発0305第2号厚生労働省健康局水道課長通知）に基づき放射性セシウム（セシウム134及び137）を対象項目としま