

市原市水道事業における汚泥の放射性物質測定結果(H30)

(単位:Bq/kg)

採取地点		新井浄水場(汚泥)		
水源		高滝湖(ダム)		
放射性物質		放射性ヨウ素131 (検出下限値)	放射性セシウム134 (検出下限値)	放射性セシウム137 (検出下限値)
5月7日(月)	天日乾燥床No.3	不検出 (5.3)	不検出 (6.7)	8.2 (6.7)
5月7日(月)	天日乾燥床No.4	不検出 (3.2)	不検出 (5.1)	6.9 (5.1)
5月7日(月)	天日乾燥床No.5	不検出 (6.8)	不検出 (5.1)	11.8 (6.5)
5月7日(月)	天日乾燥床No.6	不検出 (4.2)	不検出 (8.3)	24.5 (7.3)
5月7日(月)	天日乾燥床No.7	不検出 (5.0)	不検出 (4.7)	5.5 (4.9)
5月7日(月)	天日乾燥床No.8	不検出 (3.8)	不検出 (5.5)	不検出 (6.1)
5月7日(月)	天日乾燥床No.9	不検出 (3.2)	不検出 (5.9)	不検出 (5.2)
5月7日(月)	天日乾燥床No.10	不検出 (4.2)	不検出 (5.2)	不検出 (4.5)
5月7日(月)	天日乾燥床No.11	不検出 (3.8)	不検出 (6.9)	13.6 (4.5)
5月7日(月)	天日乾燥床No.14	不検出 (3.1)	不検出 (6.5)	不検出 (5.7)
5月7日(月)	天日乾燥床No.15	不検出 (3.7)	不検出 (5.0)	不検出 (4.9)
12月13日(木)	天日乾燥床No.1	不検出 (4.1)	不検出 (8.7)	22.8 (5.9)

※ 放射線量の測定は、外部の専門分析機関に委託しています。
 ※ 測定値が検出下限値を超えない場合を「不検出」としました。

市原市水道事業における汚泥の放射性物質測定結果(H30)

(単位:Bq/kg)

採取地点		新井浄水場(汚泥)		
水源		高滝湖(ダム)		
放射性物質		放射性ヨウ素131 (検出下限値)	放射性セシウム134 (検出下限値)	放射性セシウム137 (検出下限値)
12月13日(木)	天日乾燥床No.16	不検出 (5.4)	不検出 (6.9)	12.6 (4.8)

※ 放射線量の測定は、外部の専門分析機関に委託しています。
※ 測定値が検出下限値を超えない場合を「不検出」としました。

市原市水道事業における汚泥の放射性物質測定結果(H29)

(単位:Bq/kg)

採取地点		新井浄水場(汚泥)		
水源		高滝湖(ダム)		
放射性物質		放射性ヨウ素131 (検出下限値)	放射性セシウム134 (検出下限値)	放射性セシウム137 (検出下限値)
4月17日(月)	天日乾燥床No.5	不検出 (5.0)	不検出 (5.7)	19 (5.0)
4月17日(月)	天日乾燥床No.6	不検出 (4.1)	6 (4.8)	37 (5.8)
4月17日(月)	天日乾燥床No.14	不検出 (2.9)	不検出 (3.4)	不検出 (4.0)
5月18日(木)	天日乾燥床No.15	不検出 (2.8)	不検出 (5.6)	3.5 (3.1)
6月23日(金)	天日乾燥床No.15	不検出 (4.7)	不検出 (5.4)	17 (7.6)
7月12日(水)	天日乾燥床No.10	不検出 (4.3)	不検出 (6.2)	不検出 (5.8)
7月12日(水)	天日乾燥床No.12	不検出 (5.0)	不検出 (8.5)	5.7 (5.5)
9月11日(月)	天日乾燥床No.1	不検出 (4.2)	不検出 (7.1)	6.3 (5.6)
9月11日(月)	天日乾燥床No.2	不検出 (4.5)	不検出 (5.3)	17 (5.3)
9月11日(月)	天日乾燥床No.3	不検出 (4.9)	不検出 (6.2)	7.3 (6.4)
10月10日(火)	天日乾燥床No.11	不検出 (3.6)	不検出 (5.6)	不検出 (5.7)
10月10日(火)	天日乾燥床No.16	不検出 (2.9)	不検出 (4.5)	不検出 (4.7)

※ 放射線量の測定は、外部の専門分析機関に委託しています。
 ※ 測定値が検出下限値を超えない場合を「不検出」としました。

市原市水道事業における汚泥の放射性物質測定結果(H29)

(単位:Bq/kg)

採取地点		新井浄水場(汚泥)		
水源		高滝湖(ダム)		
放射性物質		放射性ヨウ素131 (検出下限値)	放射性セシウム134 (検出下限値)	放射性セシウム137 (検出下限値)
2月19日(月)	天日乾燥床No.12	不検出 (4.9)	不検出 (5.1)	9.0 (4.9)
2月19日(月)	天日乾燥床No.13	不検出 (4.4)	不検出 (5.6)	5.1 (4.9)
2月19日(月)	天日乾燥床No.17	不検出 (3.7)	不検出 (4.6)	不検出 (5.9)

※ 放射線量の測定は、外部の専門分析機関に委託しています。
※ 測定値が検出下限値を超えない場合を「不検出」としました。

市原市水道部における汚泥の放射性物質測定結果(H28)

(単位:Bq/kg)

採取地点		新井浄水場(汚泥)		
水源		高滝湖(ダム)		
放射性物質		放射性ヨウ素131 (検出下限値)	放射性セシウム134 (検出下限値)	放射性セシウム137 (検出下限値)
4月5日(火)	天日乾燥床No.14	不検出 (3.4)	不検出 (4.8)	不検出 (4.5)
4月18日(月)	天日乾燥床No.15	不検出 (3.1)	不検出 (4.4)	4 (3.1)
6月20日(月)	天日乾燥床No.12	不検出 (4.4)	不検出 (3.3)	不検出 (4.5)
8月4日(木)	天日乾燥床No.10	不検出 (3.7)	不検出 (5.2)	不検出 (3.8)
9月5日(月)	天日乾燥床No.16	不検出 (3.2)	不検出 (4.2)	4 (4.0)
9月5日(月)	天日乾燥床No.17	不検出 (2.7)	不検出 (3.7)	不検出 (4.9)
11月16日(水)	天日乾燥床No.11	不検出 (3.1)	不検出 (5.1)	5 (3.1)
1月10日(火)	天日乾燥床No.13	不検出 (3.1)	不検出 (4.4)	8 (2.8)

※ 放射線量の測定は、外部の専門分析機関に委託しています。

※ 測定値が検出下限値を超えない場合を「不検出」としました。

市原市水道部における汚泥の放射性物質測定結果(H27)

(単位:Bq/kg)

採取地点		新井浄水場(汚泥)		
水源		高滝湖(ダム)		
放射性物質		放射性ヨウ素131 (検出下限値)	放射性セシウム134 (検出下限値)	放射性セシウム137 (検出下限値)
4月27日(月)	天日乾燥床No.12	不検出 (3.0)	不検出 (4.0)	不検出 (3.8)
	天日乾燥床No.14	不検出 (4.2)	不検出 (5.2)	不検出 (5.2)
7月10日(金)	天日乾燥床No.10	不検出 (3.5)	不検出 (4.7)	不検出 (4.8)
	天日乾燥床No.17	不検出 (3.3)	不検出 (4.1)	不検出 (4.4)
9月15日(火)	天日乾燥床No.11	不検出 (3.2)	不検出 (4.5)	不検出 (4.7)
	天日乾燥床No.16	不検出 (2.3)	不検出 (5.5)	不検出 (2.9)
1月4日(月)	天日乾燥床No.13	不検出 (3.5)	不検出 (2.9)	不検出 (4.3)

※ 放射線量の測定は、外部の専門分析機関に委託しています。

※ 測定値が検出下限値を超えない場合を「不検出」としました。

市原市水道部における汚泥の放射性物質測定結果(H26)

(単位:Bq/kg)

採取地点		新井浄水場(汚泥)		
水源		高滝湖(ダム)		
放射性物質		放射性ヨウ素131 (検出下限値)	放射性セシウム134 (検出下限値)	放射性セシウム137 (検出下限値)
5月12日(月)	天日乾燥床No.12	不検出 (3.8)	不検出 (4.5)	不検出 (6.4)
	天日乾燥床No.17	不検出 (4.7)	8 (4.6)	19 (5.5)
8月13日(水)	天日乾燥床No.10	不検出 (3.9)	不検出 (6.5)	10 (6.3)
	天日乾燥床No.14	不検出 (3.4)	不検出 (8.1)	10 (7.6)
9月2日(火)	天日乾燥床No.11	不検出 (4.0)	不検出 (5.4)	14 (3.9)
	天日乾燥床No.16	不検出 (3.9)	7 (5.2)	13 (3.7)
1月5日(月)	天日乾燥床No.13	不検出 (2.7)	不検出 (5.2)	4 (3.8)
3月10日(火)	天日乾燥床No.15	不検出 (3.1)	不検出 (4.1)	不検出 (4.5)

※ 放射線量の測定は、外部の専門分析機関に委託しています。
※ 測定値が検出下限値を超えない場合を「不検出」としました。

市原市水道部における汚泥の放射性物質測定結果(H25)

(単位:Bq/kg)

採取地点		新井浄水場(汚泥)		
水源		高滝湖(ダム)		
放射性物質		放射性ヨウ素131 (検出下限値)	放射性セシウム134 (検出下限値)	放射性セシウム137 (検出下限値)
7月1日(月)	天日乾燥床No.10	不検出 (5.9)	27 (6.3)	51 (6.4)
	天日乾燥床No.12	不検出 (4.3)	6 (5.8)	14 (6.2)
9月30日(月)	天日乾燥床No.16	不検出 (4.1)	7 (4.2)	16 (5.6)
	天日乾燥床No.17	不検出 (5.1)	12 (6.8)	33 (7.0)
11月25日(月)	天日乾燥床No.11	不検出 (3.9)	不検出 (5.0)	9 (3.0)
	天日乾燥床No.13	不検出 (2.8)	不検出 (4.6)	不検出 (5.5)
3月4日(火)	天日乾燥床No.15	不検出 (3.6)	不検出 (6.7)	10 (3.3)

※ 放射線量の測定は、外部の専門分析機関に委託しています。

※ 測定値が検出下限値を超えない場合を「不検出」としました。

市原市水道部における汚泥の放射性物質測定結果(H24)

(単位:Bq/kg)

採取地点		新井浄水場(汚泥)		
水源		高滝湖(ダム)		
放射性物質		放射性ヨウ素131 (検出下限値)	放射性セシウム134 (検出下限値)	放射性セシウム137 (検出下限値)
6月26日(火)	天日乾燥床No.12	不検出 (6.8)	46 (6.7)	66 (5.3)
	天日乾燥床No.13	不検出 (4.8)	14 (4.7)	22 (3.2)
8月29日(水)	天日乾燥床No.16	不検出 (4.0)	不検出 (5.1)	6 (4.3)
10月15日(月)	天日乾燥床No.17	不検出 (3.2)	不検出 (6.1)	10 (5.6)
12月25日(火)	天日乾燥床No.11	不検出 (4.7)	8 (4.6)	16 (4.9)
	天日乾燥床No.15	不検出 (4.6)	12 (4.9)	23 (5.4)
3月7日(木)	天日乾燥床No.14	不検出 (4.7)	8 (4.6)	16 (3.9)

※ 放射線量の測定は、外部の専門分析機関に委託しています。

※ 測定値が検出下限値を超えない場合を「不検出」としました。

市原市水道部における汚泥の放射性物質測定結果(H23)

(単位:Bq/kg)

採取地点		新井浄水場(汚泥)		
水源		高滝湖(ダム)		
放射性物質		放射性ヨウ素131 (検出下限値)	放射性セシウム134 (検出下限値)	放射性セシウム137 (検出下限値)
6月13日(月)	天日乾燥床No.10	不検出 (10)	不検出 (10)	不検出 (10)
	天日乾燥床No.17	不検出 (10)	不検出 (10)	不検出 (10)
7月11日(月)	天日乾燥床No.13	不検出 (15)	不検出 (15)	不検出 (15)
	天日乾燥床No.16	不検出 (15)	不検出 (15)	不検出 (15)
10月19日(水)	天日乾燥床No.11	不検出 (10)	不検出 (10)	不検出 (10)
10月24日(月)	天日乾燥床No.15	不検出 (10)	不検出 (10)	11 (10)
1月12日(木)	天日乾燥床No.10	不検出 (3.6)	不検出 (3.8)	不検出 (4.3)
	天日乾燥床No.14	不検出 (7.1)	87 (7.0)	108 (8.1)

※ 放射線量の測定は、外部の専門分析機関に委託しています。

※ 測定値が検出下限値を超えない場合を「不検出」としました。